

Balance de précision

- ◆ Balance de précision / Deux plateaux de pesée
- ◆ Fonctions proposées : ON/OFF, MODE, PCS, TARE
- ◆ Précision 0,01g
- ◆ Ecran LCD rétroéclairé bleu, Dim : 42x14 mm
- ◆ Plate-forme en acier inoxydable et plastique ABS
- ◆ Capacité 500g max,
- ◆ Unité : g / ml / gn / oz / ozt / dwt / ct / lb / tl
- ◆ Dimensions totale : 126x105x20 mm
- ◆ Dimensions de la plate-forme : 100x100 mm

(piles non fournies)

Fonctions :

 Allumer / Éteindre

M Changer d'unité de mesure :
Appuyer sur la touche M jusqu'à voir l'unité de mesure désirée s'afficher.

PCS Échantillonnage :

Permet de compter vos échantillons (de poids équivalents). Maintenez la touche PCS jusqu'à ce que votre écran indique PCS en clignotant. Le nombre 25 s'affiche sur l'écran ce qui veut dire que vous devez installer 25 unités sur le plateau (Vous pouvez changer cette valeur par 50, 75 ou 100 unités en appuyant sur M). Une fois les échantillons sur le plateau, appuyez sur PCS pour calibrer la balance. Vous pouvez ensuite ajouter ou retirer des échantillons et la balance calcule toute seule le nombre d'échantillons sur le plateau. Vous pouvez permuter entre le poids et la quantité en appuyant sur M puis sur PCS.

T Tare :

La fonction « tare » permet de compenser le poids du récipient de sorte que seul le poids du contenu soit calculé et affiché. Elle vous permet de peser différents produits au fur et à mesure que vous les ajoutez dans le même bol sans enlever ceux déjà pesés.

**La balance est conçue uniquement pour un usage domestique.
Elle n'est pas destinée à un usage professionnel.**