



F

Mode d'emploi SUPER FILM :

SUPER FILM est une feuille soluble à la chaleur avec laquelle il est possible de broder sur des étoffes extrêmement délicates et extensibles ou sur des étoffes en coton normales. SUPER FILM est également spécialement adapté pour la broderie d'insignes et de logos sans étoffe. **Broderie d'insignes et de logos:** couper la longueur souhaitée sur le rouleau de SUPER FILM et la tendre dans un cadre à broder (image 1). Suivant la structure de la broderie, employer le film en plusieurs couches. Pour chaque couche, le côté lisse doit se trouver sur le dessus. Avec deux couches, poser les deux côtés non lisses l'un sur l'autre ; avec trois couches, poser le côté non lisse sur le côté lisse de la deuxième couche. Broder ensuite l'insigne/le logo choisi (image 2). Une fois le travail terminé, séparer l'insigne/le logo de SUPER FILM. Faire fondre le reste de la feuille avec le fer à repasser ou bien avec une presse à chaleur (image 3). Pendant le repassage, ne pas rester avec le fer au même endroit mais exécuter des mouvements circulaires sur la broderie. La température de repassage doit être de deux points; si nécessaire, l'augmenter avec précaution jusqu'à trois points. Avec une presse à chaleur, laisser la broderie dans la presse pendant dix à vingt secondes, par une température d'environ 120° C. **Broderie d'étoffes délicates et extensibles:** couper la longueur souhaitée sur le rouleau de SUPER FILM et la placer sous l'étoffe devant être brodée. Tendre les deux pièces fermement dans le cadre à broder. Une fois la broderie terminée, enlever avec précaution l'excédent de feuille en le déchirant, ou découper avec précision le long des bords. Faire fondre les restes éventuels comme décrit ci-dessus. **Remarque:** toujours conserver SUPER FILM dans le tube de non-tissé fermé. Vous protégerez ainsi la feuille de broderie de la saleté et de l'humidité.